

Plan van aanpak RI&E

Werkgever	VCOG		
Vestiging	Séba school		
Dossiernummer	V2016-0000000019	Startdatum	07-12-2015
Type	Risico Inventarisatie & Evaluatie		
Deskundige	Henk Meijer	Verzuimconsultant	Geert Nijsink
Contactpersoon	Jan Zwerus	Accountmanager	Peter van den Berg
Status	Open	Verzekeraar	

Algemene voorzieningen

Nr	Knelpunt	Risico	Prio	
1	Enkele algemene ruimtes zijn verbouwd tot klaslokalen. De nooduitgangen in deze ruimtes zijn niet meer ingebruik, maar de bordjes hangen nog aan het plafond. Als er bordjes of verwijzing hangt moet het ook werken.			
Beheersmaatregelen				
Datum	Omschrijving	Statu	Rol	Gebruiker
01-07-2019	Verwijder de nooduitgangverlichting van het plafond.		Prv	Jan Zwerus
2	Er zijn geen stopcontactbeveiligers aangebracht bij de stopcontacten in de kleuter-/peuterlokalen en de time-out ruimtes.			
Beheersmaatregelen				
Datum	Omschrijving	Statu	Rol	Gebruiker
01-08-2019	Schaf stopcontactbeveiligers aan voor minimaal de kleuter-, peuterklassen en de time-out ruimtes.		Prv	Jan Zwerus
3	In de serverkast worden stopcontacten doorgelust (vier stuks achter elkaar). Dit verhoogt de kans op kortsluiting en brand.			
Beheersmaatregelen				
Datum	Omschrijving	Statu	Rol	Gebruiker
01-08-2019	Laat de serverkast keuren en onderhouden door een gecertificeerde elektricien.		Prv	Jan Zwerus

Risico	Prioritering	Status
Hoog	Hoog	Openstaand
Middel	Middel	Gepland
Laag	Laag	Uitgevoerd
		Later uitgevoerd

Plan van aanpak RI&E

Arbo Organisatie

Nr	Knelpunt	Risico	Prio
1	De RI&E, de voortgang van het plan van aanpak en andere arbogerelateerde zaken worden zijn niet periodiek geagendeerd bij de MR (AR).		

Beheersmaatregelen

Datum	Omschrijving	Statu	Rol	Gebruiker
01-01-2020	Zorg ervoor dat de werknemers vertegenwoordiging zijn betrokken bij het uitvoeren van de RI&E, het opstellen en actueel houden van het plan van aanpak, het uitvoeren van het arbobeleid, en dat zij bij voortduring worden geïnformeerd over de resultaten.		Prv	Jan Zwerus

2	Er was geen preventiemedewerker officieel aangesteld. Daarnaast waren de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker niet of onvoldoende vastgelegd in het arbobeleid en geborgd in de organisatie.		
---	---	--	--

Beheersmaatregelen

Datum	Omschrijving	Statu	Rol	Gebruiker
01-04-2020	De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker (PM) moeten geborgd worden in het organisatie proces. Daarnaast moeten de taken helder gecommuniceerd worden naar de werknemers. Zorg ervoor dat voldoende tijd, opleiding en middelen beschikbaar is voor het uitvoeren van de volgende taken: 1. Uit (laten) voeren en op (laten) stellen van een RI&E, inclusief plan van aanpak, 2. Het adviseren aan en samenwerken met de ondernemingsraad of een soort gelijk orgaan over de maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid, 3. Het uit (laten) voeren van de maatregelen (plan van aanpak). Een Arbo coördinator die deze taken uitvoert wordt beschouwd als een preventiemedewerker.		Prv	Jan Zwerus

Risico	Prioritering	Status
Hoog	Hoog	Openstaand
Middel	Middel	Gepland
Laag	Laag	Uitgevoerd
		Later uitgevoerd

Plan van aanpak RI&E

- 3 Het bedrijf biedt niet de mogelijkheid aan werknemers om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of een periodiek medisch onderzoek (PMO) te ondergaan.



Beheersmaatregelen

Datum	Omschrijving	Statu	Rol	Gebruiker
01-04-2020	Biedt werknemers periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aan. Laat u door de arbodienst adviseren over de inhoud van de onderzoeken.		Prv	Jan Zwerus

Kantoorwerkplek (werkplekinrichting)

Nr	Knelpunt	Risico	Prio
1	De werkplek is niet goed ingesteld of de werknemer heeft onvoldoende instructie ontvangen om zijn werkplek goed te gebruiken. Het valt op dat het merendeel van de beeldschermen schuin op het bureau staat opgesteld. Hierdoor komt meer spanning op de nek.		

Beheersmaatregelen

Datum	Omschrijving	Statu	Rol	Gebruiker
01-01-2020	Geef periodieke voorlichting en instructie over het instellen van de werkplek. Doe dit minimaal bij elke nieuwe medewerker. Kijk voor informatie op: https://www.ergomotion.nl/beeldschermwerkplek-instellen/		Prv	Jan Zwerus
01-01-2021	Het is raadzaam om bij vervanging van meubilair alleen nog maar zit-/sta-bureaus aan te schaffen, of al eerder als dit noodzakelijk is voor een individuele medewerker.		Prv	Jan Zwerus

Risico	Prioritering	Status
Hoog	Hoog	Openstaand
Middel	Middel	Gepland
Laag	Laag	Uitgevoerd
		Later uitgevoerd

Plan van aanpak RI&E

Machineveiligheid

Nr	Knelpunt	Risico	Prio
1	Er staat één kolomboormachine. De machine voldoet niet aan de eisen uit de machinerichtlijnen: - De beveiligingskap is te omzeilen. - Een noodstop ontbreekt. - Er was geen zichtbare keuring van de machine.		



Beheersmaatregelen

Datum	Omschrijving	Statu	Rol	Gebruiker
01-08-2019	Een zo groot mogelijk deel van de boerspindel, boor en transmissiesystemen en werkstuk moet zijn afgeschermd, zowel in de hoge ruststand (wanneer de spindel nog draait) als in de lage bewerkingsstand.		Prv	Jan Zwerus
01-08-2019	De afscherming moet zijn voorzien van een noodschakeling die bij het openen van het scherm de boerspindel uitschakelt. Bij het sluiten van de afscherming mag de boor niet automatisch starten.		Prv	Jan Zwerus
01-08-2019	De boormachine moet voorzien zijn van een noodstop en herstartbeveiliging;		Prv	Jan Zwerus
01-08-2019	Het middel moet van periodiek preventief onderhoud en keuring gezorgd worden dat de kolomboormachine gedurende zijn hele levensduur voldoet aan deze veiligheidseisen. Neem hiervoor contact op met de leverancier of raadpleeg de handleiding.		Prv	Jan Zwerus
01-08-2019	Ondanks de eerder genoemde maatregelen is er bij gebruik van kolomboormachines sprake van restrisico's waarvoor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk is. Denk hierbij aan een bril en eventueel een haarnetje en gehoorbescherming. Draag geen handschoenen, deze kunnen door de boor gegrepen worden!		Prv	Jan Zwerus


Risico	Prioritering	Status
Hoog	Hoog	Openstaand
Middel	Middel	Gepland
Laag	Laag	Uitgevoerd
		Later uitgevoerd











Plan van aanpak RI&E

Opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Nr	Knelpunt	Risico	Prio
1	Over het algemeen wordt er gebruik gemaakt van professionele schoonmaakmiddelen. Tijdens de rondgang zijn enkele afwijkende middelen gevonden, zoals bleek, spiritus en wasbenzine.		

Beheersmaatregelen

Datum	Omschrijving	Statu	Rol	Gebruiker
01-08-2019	Voorkom dat collega's en/of vrijwilligers schoonmaakmiddelen meenemen die gevaarlijk kunnen zijn voor de kinderen (en collega's).		Prv	Jan Zwerus

Risico	Prioritering	Status
 Hoog	 Hoog	 Openstaand
 Middel	 Middel	 Gepland
 Laag	 Laag	 Uitgevoerd
		 Later uitgevoerd