

De Spindel
plan van aanpak; geactualiseerd januari 2019

| | | | | |
|----------|---|---|---|--|
| 6.2.6.0 | Kledinghaken, deurknoppen, radiatorknoppen of andere scherpe en uitstekende objecten zijn niet glad afgewerkt of goed afgeschermd, zodat ze gemakkelijk aanleiding kunnen geven tot verwondingen. | | kapotte kapstok is vervangen. Conciërge heeft gebouw nagelopen en geen uitstekende objecten / spijkers geconstateerd. | |
| 6.2.10.0 | Glazen of transparante deuren en vlakken zijn niet voorzien van een markering op ooghoogte (1.40 meter). | vitrinekastspiegel in speellokaal | spiegels zijn voorzien van folie aan de achterzijde waardoor deze niet kunnen versplinteren. | |
| 6.3.1.0 | Er zijn onvoldoende goede toiletten voor personeel aanwezig. | oplossen in de nieuwbouw | voorzie in voldoende toiletten (evt MIVA toilet voor personeelstoilet gebruiken) | |
| 6.3.5.0 | De wand- en vloerafwerking in de sanitaire ruimten is onvoldoende stroef en vlak. Het materiaal op wanden en vloer is poreus. | oplossen in de nieuwbouw | is voorzien in PVE en ontwerp nieuwbouw | |
| 6.3.6.0 | Er is geen toilet aanwezig dat bereikbaar en geschikt is voor lichamelijke gehandicapten. | is opslag | opslag in MIVA toilet is gemakkelijk te verwijderen. MIVA toilet is dan beschikbaar. | |
| 6.5.1.0 | Niet alle delen van de school worden schoongehouden volgens een op schrift gesteld programma, afgestemd op het gebruik en de functie van de ruimte. | toiletpotten viesafzuigroosters vieslosse ventilatoren vies, airco stoffig | Nieuw schoonmaakbedrijf per 01-09 met op schrift gesteld werkprogramma. | |
| 6.5.3.0 | De afvalbakken in de lokalen worden niet dagelijks na het einde van de lestijd geleegd in de grote afvalcontainer. | | afvalbakken dagelijks legen | |
| 6.6.1.0 | Wandcontactdozen, stekkers, verdeelkasten en snoeren zijn beschadigd en onvoldoende afgeschermd. | | alle stopcontacten zijn nagelopen en eventueel gerepareerd / vervangen door de conciërge. Overal zijn beschermplaatjes geplaatst. | |
| 6.6.2.0 | Er liggen losse snoeren op de grond. | | snoeren van de grond halen | |
| 6.7.4.0 | Het (digitale) schoolbord is niet in hoogte verstelbaar en geeft lichtreflecties of schitteringen. | beamer lampen onvoldoende opbrengst lichtgeen helderheidsvering | Borden zijn vervangen of staan op de planning voor vervanging | |
| 6.8.2.0 | Medewerkers weten niet hoe zij overbelasting van hun stem kunnen voorkomen. | | medewerkers informeren over belasting stem voorkomen | |
| 6.9.1.0 | In werk- en lesruimtes kan geen daglicht binnenkomen. | kantoor in pandig | werktijd in in pandig kantoor maximaal 4 uur per dag | |
| 6.9.2.0 | Er is geen uitzicht naar buiten mogelijk. | | werktijd in in pandig kantoor maximaal 4 uur per dag | |
| 6.10.1.0 | De temperatuur wordt zowel in de zomer als in de winter als onbehaaglijk ervaren. | oplossen in de nieuwbouw | inventariseer de werkelijke klachten. Bij nieuwbouw klimaatsysteem opnemen en niet op bezuigen | |
| 6.10.3.0 | De school beschikt niet over een CO2 meter om de luchtkwaliteit te meten en eventueel aan te passen. | | In overleg met Breedsaam wordt in periode nov - dec 2016 onderzoek gedaan in lokalen (project i.s.v. Avans milieukunde) | |
| 6.10.4.0 | Er komt hinderlijke tocht voor door luchtverversings- installaties. | airco | plaats werkplekken niet in de koudeval van de airco | |
| 6.10.7.0 | De luchtverversings- installatie wordt niet regelmatig onderhouden. | airco | er ligt een onderhoudscontract met Breedsaam | |
| 6.11.1.0 | De tafels en stoelen zijn niet:stabiel;verkeren in goede staat van onderhoud;zijn vrij van beschadigingen. | 4-kruispoot krukjes | krukjes afvoeren | |
| 6.11.3.0 | Kasten en stellingen zijn ondeugdelijk, onvoldoende stabiel, en planken worden overbelast. | vastzetten en doorgelopen opslagplanken berging | rekken vastzetten en "planken" in berging verwijderen | |
| 6.12.1.0 | Kopieerapparatuur en printers zijn onveilig en geven hinder:de apparatuur heeft een veilige elektrische aansluiting;bij veelvuldig gebruik van deze apparatuur wordt er voldoende geventileerd. | oplossen in de nieuwbouw | Nieuwe situatie is gecontroleerd vanuit RICOH en in orde bevonden. Er wordt niet meer permanent in deze ruimte gewerkt. | |
| 6.12.2.0 | Indien per maand méér dan 5.000 afdrucken en/of kopieën worden gemaakt staan de printers of kopieerapparaten niet in een aparte, goed geventileerde ruimte geplaatst. | oplossen in de nieuwbouw | Nieuwe situatie is gecontroleerd vanuit RICOH en in orde bevonden. Afvoer is vlak boven de machine aanwezig. | |
| 6.12.3.0 | Elektrisch solderen kan niet veilig worden uitgevoerd. | | soldeerbouten afvoeren | |
| 6.12.6.0 | Elektrisch handgereedschap:is niet in goede staat;snoeren zijn beschadigd;is niet dubbel geïsoleerd;werkt onder onveilige spanning. | fritespan, diverse waterkokers | fritespan en diverse waterkokers afvoeren.Wasdroger na elke droogbeurt stoffilter reinigen, maandelijks filter reinigen | |
| 6.12.7.0 | Elektrisch handgereedschap wordt niet iedere twee jaar gekeurd door een erkend elektrotechnisch onderhoudsbedrijf. | | Waterkokers zijn in 2018 vervangen; tostiapparaat in 2019. | |

De Spindel
plan van aanpak; geactualiseerd januari 2019

| | | | | |
|-----------|--|--|---|--|
| 6.12.8.0 | Ladders, trappen en ander klimmateriaal zijn niet in goede staat en worden onvoldoende onderhouden. | trampoline speellokaal defect | trampoline is verwijderd | |
| 6.12.9.1 | Ladders, trappen en ander klimmateriaal worden niet jaarlijks gekeurd. | | ladders en trappen vervangingsdatum bepalen (5- tot 7-jaarlijks) jaarlijks laten keuren | |
| 6.12.10.0 | Werknemers zijn niet voorgelicht over het veilig gebruik van ladders, trappen en ander klimmateriaal. | | medewerkers informeren dat defecte trappen niet gebruikt mogen worden en boven 2,5 meter alleen met valbeveiliging geklommen mag worden | |
| 6.13.1.0 | In de RI&E is geen overzicht opgenomen van die gevaarlijke stoffen die op de school worden gebruikt. | gele chloor | chloor is verwijderd. Schoonmaak heeft overzicht van de middelen | |
| 6.13.4.0 | Het is niet bekend welke maatregelen genomen moeten worden wanneer er iets mis gaat in het gebruik van gevaarlijke stoffen. | | relevante informatie is opgenomen in het 'objecthandboek' dat in de schoonmaakruimte aanwezig is. | |
| 6.13.5.0 | Alle gevaarlijke stoffen zijn niet op veilige wijze opgeslagen: onvoldoende lekopvang (plaatsing in lekbak); onvoldoende brandwerend; onvoldoende ventilatie. | | Schoonmaakmiddelen worden volgens de geldende richtlijnen bewaard. Controle vindt plaats door het schoonmaakbedrijf. | |
| 6.13.6.0 | De school is gebouwd vóór 1994, en beschikt niet over een asbestinventarisatie-rapport dat is opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatie-bedrijf. | | onderzoek heeft plaatsgevonden | |
| 6.13.7.0 | Afwerkingsmaterialen van wanden, vloeren en plafonds bevatten voor de gezondheid schadelijke gassen en dampen. | | controle op legionella vindt maandelijks plaats door de conciërge | |
| 6.14.1.0 | Verlichtingsarmaturen en -apparatuur zijn niet in goede staat en onveilig aangesloten. | stukstoten mogelijk, niet condensdicht in washok | plaats een stootvaste kap op de tl in de bergingen. Voorzie in condensdichte kap in washok. Borg de lampen in de hal met ijzerdraad | |
| 6.14.2.0 | Aansluitingen ('stekkers'), schakelaars, contactdozen ('stopcontacten') en snoeren zijn beschadigd. | | voorzie in CE-gemarkeerde, gearde en afgeschermd verlengsnoeren. Haspels volledig afrollen | |
| 6.14.3.0 | Apparatuur met aarding en voorzien van verlengsnoeren is niet op aarding aangesloten. | | Gearde stekkers in gearde WCD plaatsen | |
| 6.14.4.0 | Snoeren voor permanente aansluiting van apparatuur worden niet geleid door kunststof pijpen of kokers. | | verlengsnoer in berging, laptopkar, niet over de vloer laten lopen. Kunststofkoker aanleggen | |
| 6.14.6.0 | Bij 'natte' activiteiten is de contactdoos niet voorzien van een spatwaterklep. | natte jassen voor open wcd | | |
| 6.14.7.0 | De hoofdschakelaar voor elektriciteit is niet goed bereikbaar. | niet gemarkeerd | hoofdschakelaar markeren met pictogram | |
| 6.14.8.0 | Voor de schakel-/zekeringkast geldt niet dat: deze is in goede staat en gesloten; er is een begrijpelijk schema aanwezig; indien nog aanwezig zijn de patroonhouders opgevuld. | schema kleuters | Kast is gesloten en gecontroleerd. Een eenvoudig schema kan niet worden gemaakt. De meterkast is veilig bevonden. | |
| 6.14.9.0 | Schakelruimtes en de CV-ruimte worden voor opslag gebruikt. | schakelruimte kleuters is opslaghok | verwijder de opslag uit schakelruimtes | |
| 6.15.1.0 | De gemeente of een externe instantie is eigenaar van het gymnastieklokaal, maar er is geen sprake van: een gebruikers- overeenkomst tussen de gemeente/externe instantie en de school; een aanspreekpunt (beheerder of beheerscommissie); mogelijkheden om defecten en tekortkomingen door te geven; de aangegeven defecten of tekortkomingen worden adequaat opgeheven. | RI&E | vraag de RI&E op van de gymzaal | |
| 7.1.1.0 | De school voldoet niet aan de eisen zoals die zijn opgenomen in de door de gemeente afgegeven Omgevingsvergunning. | navragen | Afspraken zijn bekend en worden nageleefd (o.a. geen kaarsjes branden met verjaardag of kerst etc.) | |
| 7.1.8.0 | De brandblusmiddelen zijn niet aangeduid met een pictogram. | | blusmiddelen duidelijk markeren met pictogram (geen kast voor pictogram plaatsen) | |
| 7.1.11.0 | De afvalbakken die op het schoolplein staan, zijn brandbaar en zijn opgesteld op onvoldoende afstand van het schoolgebouw. | | Afvalbakken hebben vaste plaats op het plein gekregen en staan op voldoende afstand van de gevels. | |
| 7.1.12.0 | De centrale afvalberging is niet afgesloten en bij voorkeur niet op enige afstand van de school gelegen. | op te lossen in de nieuwbouw | plaats de container van de school af op een veilige plaats | |
| 7.2.1.0 | De school beschikt niet over een schoolnoodplan. | inruiming | inruiming wordt toegevoegd aan het noodplan | |
| 7.2.2.0 | De school beschikt over onvoldoende gekwalificeerde bedrijfshulpverleners. | niet bekend wie er BHV is | Er zijn voldoende BHV-ers. Bij de conciërge hangt een overzicht. | |

De Spindel
plan van aanpak; geactualiseerd januari 2019

| | | | | |
|----------|--|--------|--|--|
| 7.2.3.0 | De volgende verbandtrommels zijn niet aanwezig: tenminste één goedgevulde verbandtrommel op een voor iedereen bekende en goed bereikbare plaats (voorzien van sticker/bord); verbandtrommels met eenvoudige inhoud in of nabij de praktijklokalen. | | nagekeken en in orde | |
| 7.2.4.0 | De inhoud van de verbandtrommels wordt niet jaarlijks gecontroleerd. | | nagekeken en in orde | |
| 7.2.8.0 | Medewerkers en leerlingen weten niet wat te doen bij een noodsituatie. | | inruiming wordt toegevoegd aan het noodplan | |
| 7.2.11.0 | De bedrijfshulpverleners worden niet regelmatig geschoold. De bedrijfshulpverleners volgen niet tenminste éénmaal per twee jaar een bijscholings-/opfriscursus. | | BHV-ers zijn opgeleid en voldoende getraind | |
| 7.2.13.0 | Leerlingen, ouders en personeel van de school zijn niet op de hoogte van de afspraken bij mogelijke calamiteiten. | ouders | ouders informeren wanneer ze de kinderen mogen halen bij calamiteiten | |
| 7.2.15.0 | Medewerkers en leerlingen weten niet adequaat te handelen bij calamiteiten en noodsituaties in de naaste omgeving van de school (bijv. bij een bommelding, gijzeling, brand met vrijkomende gevaarlijke stoffen). | | iedereen informeren hoe te handelen bij calamiteiten in de omgeving (schoolshooting, terrorisme) | |