

## Plan van aanpak

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
3.1.1.0	De school beschikt niet over een schriftelijk arbobeleid(splan).	Nog onbekend				
	Activiteiten	Directie zoekt format voor arbobeleidsplan en past dit aan naar omstandigheden op het Landje. dit is inmiddels gebeurd, wordt 20-1-16 besproken in MR.				
	Wie is verantwoordelijk?	directie	Wie gaat het uitvoeren?	directie	Verholpen	X
	Kosten?		Hoeveel tijd?	6 uur	Risico klasse	1
	Wanneer af?	1-1-2016	Hoe evalueren?	kwaliteitscyclus, RI&E en MR kalender		

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
3.1.4.0	De school beschikt niet over een actueel plan van aanpak dat is gebaseerd op de RI	Opnemen in kwaliteitscyclus				
	Activiteiten	Opstellen plan van aanpak gebaseerd op uitslag RI&E. Plan van aanpak is gemaakt, uitvoering wordt opgenomen in de planning. Bespreking van het plan 20-1-16 in de MR.				
	Wie is verantwoordelijk?	preventiemedewerker	Wie gaat het uitvoeren?	preventiemedewerker	Verholpen	X
	Kosten?		Hoeveel tijd?		Risico klasse	1
	Wanneer af?	januari 2016	Hoe evalueren?	kwaliteitscyclus, RI&E en MR kalender		

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
3.1.5.0	Aan de medewerkers wordt geen voorlichting en onderricht gegeven over arbeidsomstandigheden.					
	Activiteiten	Een keer per 2 jaar aanbieden voorlichting en onderricht over arbeidsomstandigheden. Opname in kwaliteitscyclus en gezondheidsbeleid. Behoeftte aan informatie en/of scholing wordt geïnventariseerd op 18 januari 2016, hierop wordt indien gewenst scholing ingezet				
	Wie is verantwoordelijk?	directie	Wie gaat het uitvoeren?	directie	Verholpen	X
	Kosten?	scholingskosten	Hoeveel tijd?	1x per 2 jaar 2 uur scholing	Risico klasse	2
	Wanneer af?		Hoe evalueren?	middels RI&E		

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
3.1.14.0	De directeur overlegt niet regelmatig met de Medezeggenschapsraad over de uitvoering van het arbobeleid.	Opnemen in MR-kalender				
	Activiteiten	De directeur overlegt planmatig met de Medezeggenschapsraad over de uitvoering van het arbobeleid. Opname in MR kalender. directie verzoekt MR het arbobeleid op te nemen in MR kalender, verzoek gedaan in januari 2016, MR neemt het op in de kalender.				
	Wie is verantwoordelijk?	directie	Wie gaat het uitvoeren?	directie en MR	Verholpen	X
	Kosten?	-	Hoeveel tijd?	1x per jaar	Risico klasse	2
	Wanneer af?		Hoe evalueren?	MR kalender en evaluatie		

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
4.1.4.0	De school heeft geen infectieziektebeleid voor het geval dat de school wordt geconfronteerd met een epidemie, zoals de Mexicaanse griep, SARS, kinkhoest, rubella etc.					
	Activiteiten	De preventiemedewerker zoekt in overleg met BOOR en CJG goede voorbeelden en schrijft een beleidsstuk en het daarbij behorende protocol. In de kwaliteitscyclus wordt jaarlijks op een vast moment geëvalueerd.				
	Wie is verantwoordelijk?	preventiemedewerker	Wie gaat het uitvoeren?	preventiemedewerker	Verholpen	
	Kosten?		Hoeveel tijd?		Risico klasse	1
	Wanneer af?	1-3-2016	Hoe evalueren?			

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
4.4.2.0	Conciërges en andere OOP'ers die regelmatig zware lasten tillen, passen niet de juiste tiltechniek toe.	Training indien gewenst				
	Activiteiten	Er wordt gezocht naar een mogelijke training of andere vorm van voorlichting. Daarnaast wordt geïnventariseerd welke collega's hierover kennis nodig hebben: mail verstuurd op 18 januari 2016 naar OOP om behoeften te peilen. In de kwaliteitscyclus wordt jaarlijks op een vast moment geëvalueerd.				
	Wie is verantwoordelijk?	Preventiemedewerker	Wie gaat het uitvoeren?		Verholpen	X
	Kosten?	afhankelijk van training	Hoeveel tijd?		Risico klasse	3
	Wanneer af?		Hoe evalueren?	middels evaluatie arbobeleid		

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
4.4.3.0	Medewerkers in de onderbouw die regelmatig zware lasten tillen worden niet met enige regelmaat voorgelicht over de juiste tiltechniek.	Training indien gewenst				
	Activiteiten	Er wordt gezocht naar een mogelijke training of andere vorm van voorlichting. Daarnaast wordt geïnventariseerd welke collega's hierover kennis nodig hebben. Mail verstuurd op 18 januari 2016. In de kwaliteitscyclus wordt jaarlijks op een vast moment geëvalueerd.				
	Wie is verantwoordelijk?	Preventiemedewerker	Wie gaat het uitvoeren?		Verholpen	X
	Kosten?	afhankelijk van training	Hoeveel tijd?		Risico klasse	3
	Wanneer af?		Hoe evalueren?	middels evaluatie arbobeleid		

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
4.4.5.0	Medewerkers ontvangen niet met enige regelmaat voorlichting over juiste werkhoudingen.	Training indien gewenst				
	Activiteiten	Er wordt gezocht naar een mogelijke training of andere vorm van voorlichting. Daarnaast wordt geïnventariseerd welke collega's hierover kennis nodig hebben. (zie ook training arbobeleid) Mial verstuurd 18 jan 2016 In de kwaliteitscyclus wordt jaarlijks op een vast moment geëvalueerd.				
	Wie is verantwoordelijk?	Preventiemedewerker	Wie gaat het uitvoeren?		Verholpen	X
	Kosten?		Hoeveel tijd?		Risico klasse	1
	Wanneer af?		Hoe evalueren?	middels evaluatie arbobeleid		

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
5.1.1.0	Niet alle medewerkers weten dat klachten m.b.t agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie gemeld dienen te worden en bij wie dat dient te gebeuren.	Aanspreekpersonen zijn de directieleden. Enkele jaren geleden zijn daarnaast twee vertrouwenspersonen in het team aangesteld. Nieuwe collega's zijn hier niet van op de hoogte				
	Activiteiten	Wordt opgenomen in het inwerkprotocol en gedragsprotocol. Jaarlijks reflectiemoment inplannen (startvergadering / evaluatie vergadering)				
	Wie is verantwoordelijk?	directie	Wie gaat het uitvoeren?	directie en team	Verholpen	X
	Kosten?		Hoeveel tijd?	2x per jaar 15 min	Risico klasse	1
	Wanneer af?	1-8-2016	Hoe evalueren?	kwaliteitscyclus		

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.2.6.0	Kledinghaken, deurknoppen, radiatorknoppen of andere scherpe en uitstekende objecten zijn niet glad afgewerkt of goed afgeschermd, zodat ze gemakkelijk aanleiding kunnen geven tot verwondingen.	Singel: Niet alle kapstokhaken steken de veilige kant uit. Ze hangen echter zo hoog dat de kinderen zich er niet aan kunnen stoten.				
	Activiteiten	Geen actie nodig. Losse verrijdbare kapstokken zijn gevaarlijke obstakels. Zij zijn inmiddels vervangen door veilige kapstokhaken				
	Wie is verantwoordelijk?	directie	Wie gaat het uitvoeren?	conciërge	Verholpen	X
	Kosten?	1000 euro	Hoeveel tijd?	3 uur	Risico klasse	3
	Wanneer af?	1-10-15	Hoe evalueren?	niet		

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.2.9.0	Niveaueverschillen zijn onvoldoende visueel gemarkeerd, bijvoorbeeld door kleurverschil, materiaalverschil of pictogrammen.	Vest: bij trap in Aula markeringen voldoende? Valgevaar				
	Activiteiten	In overleg met het OOP worden markeringen aangebracht.				
	Wie is verantwoordelijk?	Preventiemedewerker	Wie gaat het uitvoeren?		Verholpen	
	Kosten?		Hoeveel tijd?		Risico klasse	2
	Wanneer af?	30-1-2016	Hoe evalueren?			

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.2.10.0	Glazen of transparante deuren en vlakken zijn niet voorzien van een markering op ooghoogte (1.40 meter).	Geen incidenten ooit waargenomen				
	Activiteiten	Geen. Na ruim een jaar zijn er geen incidenten geweest en we concluderen dat er geen noodzaak is dit aan te pakken.				
	Wie is verantwoordelijk?	preventiemedewerker	Wie gaat het uitvoeren?		Verholpen	X
	Kosten?		Hoeveel tijd?		Risico klasse	3
	Wanneer af?		Hoe evalueren?			

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.3.2.0	Er is geen goede ventilatie/afzuiging (minimaal 7 liter/seconde per toiletruimte) bij de toiletten zodat er stankoverlast is.	Singel: geen ventilatie aanwezig.				
	Activiteiten	Wanneer onderhoud- en renovatiewerkzaamheden in 2016 worden gestart wordt dit punt meegenomen.				
	Wie is verantwoordelijk?	directie	Wie gaat het uitvoeren?	meerjaren onderhoudsplan ning Boor	Verholpen	
	Kosten?	nog onbekend	Hoeveel tijd?		Risico klasse	2
	Wanneer af?	nog onbekend	Hoe evalueren?			

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.3.4.0	Bij de toiletten zijn geen voorzieningen met betrekking tot: -de afvoer van maandverband;- de verkrijgbaarheid van maandverband.					
	Activiteiten	We schaffen afvalbakken aan voor in de toiletten bovenbouw, leerkrachten bovenbouw en conciërge beschikken over noodvoorraad maandverband				
	Wie is verantwoordelijk?	directie	Wie gaat het uitvoeren?		Verholpen	
	Kosten?		Hoeveel tijd?		Risico klasse	3
	Wanneer af?		Hoe evalueren?			

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.3.6.0	Er is geen toilet aanwezig dat bereikbaar en geschikt is voor lichamelijk gehandicapten.	Niet op de Singel				
	Activiteiten	Wanneer onderhoud- en renovatiewerkzaamheden in 2016 worden gestart wordt dit punt meegenomen. Op dit moment zijn er geen leerlingen die daarvan gebruik zouden moeten maken. Op de Vest is op elke etage een geschikt toilet.				
	Wie is verantwoordelijk?	directie	Wie gaat het uitvoeren?		Verholpen	
	Kosten?	nog onbekend	Hoeveel tijd?		Risico klasse	1
	Wanneer af?	nog onbekend	Hoe evalueren?			

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.6.1.0	Wandcontactdozen, stekkers, verdeelkasten en snoeren zijn beschadigd en onvoldoende afgeschermd.	Alle stopcontacten moeten beter beveiligd worden				
	Activiteiten	Alle stopcontacten in school moeten een kinderslot krijgen. Meenemen in meerjaren onderhoudsplanning Boor. Dit staat op de agenda in januari 2016				
	Wie is verantwoordelijk?	preventiemedewerker	Wie gaat het uitvoeren?	meerjaren onderhoudsplanning boor	Verholpen	
	Kosten?	nog onbekend	Hoeveel tijd?		Risico klasse	1
	Wanneer af?	nog onbekend	Hoe evalueren?	jaarlijkse controle huismeester vlg RI&E		

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.6.2.0	Er liggen losse snoeren op de grond.	Op de Singel liggen in alle klassen en werkruimtes snoeren op de grond.				
	Activiteiten	Snoeren worden bij elkaar gehouden met snoerhouders en met haakjes tegen de muren/plinten bevestigd. Let op: ze moeten ook altijd weer gemakkelijk los te maken zijn				
	Wie is verantwoordelijk?	preventiemedewerker	Wie gaat het uitvoeren?		Verholpen	
	Kosten?		Hoeveel tijd?		Risico klasse	2
	Wanneer af?	30-1-2016	Hoe evalueren?			

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.7.3.0	De vrije strook tussen de bordwand en de voorste tafelij bedraagt minder dan twee meter.	Sommige groepen op de Singel te vol				
	Activiteiten	Geen; hier is helaas niet veel aan te doen.				
	Wie is verantwoordelijk?		Wie gaat het uitvoeren?		Verholpen	X
	Kosten?		Hoeveel tijd?		Risico klasse	3
	Wanneer af?		Hoe evalueren?			

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.7.4.0	Het (digitale) schoolbord is niet in hoogte verstelbaar en geeft lichtreflecties of schitteringen.	Niet in hoogte verstelbaar. Bij de aanschaf van nieuwe borden wordt dit overwogen.				
	Activiteiten	Bij de aanschaf van nieuwe digiborden wordt deze optie bekeken.				
	Wie is verantwoordelijk?	ICT-groep	Wie gaat het uitvoeren?	ICT groep	Verholpen	
	Kosten?	nog onbekend	Hoeveel tijd?		Risico klasse	3
	Wanneer af?	nog onbekend	Hoe evalueren?			

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.8.1.0	De akoestiek en verstaanbaarheid worden als onvoldoende ervaren.	Akoestiek BV-ruimte en SMW-ruimte slecht				
	Activiteiten	Onderzoeken mogelijkheden maatregelen voor geluidsdemping, aanvraag gedaan bij Boor				
	Wie is verantwoordelijk?	directie	Wie gaat het uitvoeren?	BOOR	Verholpen	
	Kosten?	offerte aanvragen	Hoeveel tijd?		Risico klasse	1
	Wanneer af?	nog onbekend	Hoe evalueren?	controle ruimtes		

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.8.6.0	Er wordt lawaaihinder ondervonden van het verkeer of aangrenzende bedrijven	Op de Singel soms wel. Het ligt er aan waar en of er in de buurt van school op straat gewerkt wordt. Het Landje is nu eenmaal een school in het centrum.				
	Activiteiten	Overleg brandweer en ambulance dienst over aanzetten van alarminstallatie. Deelname overleg voor nieuw te bouwen woontoren in de omgeving van de school, hulp stedenbouwkundige hierbij betrekken				
	Wie is verantwoordelijk?	directie	Wie gaat het uitvoeren?	directie	Verholpen	X
	Kosten?	-	Hoeveel tijd?	?	Risico klasse	2
	Wanneer af?	1-2-16	Hoe evalueren?	?		



Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.9.4.0	Men heeft last van: <ul style="list-style-type: none"> <li>• flikkerend licht;</li> <li>• glans;</li> <li>• scherpe contrasten;</li> <li>• hinderlijke lichtval door de toepassing van kunstlicht.</li> </ul>	De digiborden zijn niet altijd goed te zien.				
	Activiteiten	Het beeld op sommige (wat oudere) schermen is met veel zonlicht moeilijk te zien. Bij de aanschaf van nieuwe digiborden is dit een belangrijk aandachtspunt				
	Wie is verantwoordelijk?	ICT-groep	Wie gaat het uitvoeren?		Verholpen	
	Kosten?	nog onbekend	Hoeveel tijd?		Risico klasse	2
	Wanneer af?	nog onbekend	Hoe evalueren?			

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.10.1.0	De temperatuur wordt zowel in de zomer als in de winter als onbehaaglijk ervaren.	Vaak te warm.				
	Activiteiten	Onderhoud aan installatie Vest verbeterd. Bediening op afstand nu mogelijk. Door beter gebruik zonwering warmte buiten houden.  Bekijken mogelijkheid meer ramen te kunnen openen (overleg meerjaren onderhoudsplanning Boor)				
	Wie is verantwoordelijk?		Wie gaat het uitvoeren?		Verholpen	
	Kosten?		Hoeveel tijd?		Risico klasse	1
	Wanneer af?		Hoe evalueren?			

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.10.6.0	De luchtverversings-installatie werkt inadequaet.					
	Activiteiten	Wellicht is uitleg over de installaties, die in alle klassen op de Singel aanwezig zijn, genoeg. De preventiemedewerker zoekt uit of iemand van het bedrijf dat de installaties produceert voorlichting of informatie kan verzorgen.				
	Wie is verantwoordelijk?	preventiemedewerker	Wie gaat het uitvoeren?		Verholpen	
	Kosten?	nog onbekend	Hoeveel tijd?		Risico klasse	3
	Wanneer af?	nog onbekend	Hoe evalueren?			

Info	Knelpunt	Opmerking		Foto	
6.10.8.0	In de lokalen en werkruimten is het niet mogelijk om ramen te openen en/of te voorzien in natuurlijke ventilatie.	Op de Singel zijn er alleen 'bovenlichten' als gevolg van een fout van de aannemer.			
	Activiteiten	Wellicht is hier d.m.v. het geplande groot onderhoud in 2016 iets aan te doen			
	Wie is verantwoordelijk?	directie	Wie gaat het uitvoeren?	Verholpen	
	Kosten?	nog onbekend	Hoeveel tijd?		
	Wanneer af?	nog onbekend	Hoe evalueren?	Risico klasse	1

Info	Knelpunt	Opmerking		Foto	
6.14.2.0	Aansluitingen ('stekkers'), schakelaars, contactdozen ('stopcontacten') en snoeren zijn beschadigd.	OP de Singel moet dit (regelmatig) gecontroleerd worden			
	Activiteiten	Regelmatig controleren en herstellen			
	Wie is verantwoordelijk?	Preventiemedewerker	Wie gaat het uitvoeren?	Verholpen	
	Kosten?	nog onbekend	Hoeveel tijd?		
	Wanneer af?	30-1-2016	Hoe evalueren?	Risico klasse	3

Info	Knelpunt	Opmerking		Foto	
6.14.4.0	Snoeren voor permanente aansluiting van apparatuur worden niet geleid door kunststof pijpen of kokers.				
	Activiteiten	Wanneer onderhoud- en renovatiewerkzaamheden in 2016 worden gestart wordt dit punt meegenomen.(singel)			
	Wie is verantwoordelijk?	directie	Wie gaat het uitvoeren?	Verholpen	
	Kosten?	nog onbekend	Hoeveel tijd?		
	Wanneer af?	nog onbekend	Hoe evalueren?	Risico klasse	3

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.14.7.0	De hoofdschakelaar voor elektriciteit is niet goed bereikbaar.	Meer mensen moeten op de hoogte zijn				
	Activiteiten	Staat duidelijk omschreven in het nieuwe ontruimingsplan. De conciërge brengt de collega's op beide vestigingen op de hoogte. In het inwerkprotocol wordt ook dit punt genoemd.				
	Wie is verantwoordelijk?	Preventiemedewerker	Wie gaat het uitvoeren?	preventie medewerker + huismeester	Verholpen	X
	Kosten?		Hoeveel tijd?		Risico klasse	2
	Wanneer af?		Hoe evalueren?	BHV overleg		

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.14.8.0	Voor de schakel-/zekeringkast geldt niet dat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• deze is in goede staat en gesloten;</li> <li>• er is een begrijpelijk schema aanwezig;</li> <li>• indien nog aanwezig zijn de patroonhouders opgevuld.</li> </ul>	Moet nagekeken worden				
	Activiteiten	De preventiemedewerker zoekt een gekwalificeerd iemand die hier naar kan kijken en verbeteringen aan kan brengen.				
	Wie is verantwoordelijk?	preventiemedewerker	Wie gaat het uitvoeren?		Verholpen	
	Kosten?	nog onbekend	Hoeveel tijd?		Risico klasse	2
	Wanneer af?		Hoe evalueren?			

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
6.15.2.0	De leerkrachten die gymles geven zijn niet daarvoor bevoegd.	Uitbreiding uren vakleerkracht gewenst				
	Activiteiten	Vooralsnog geven deze leerkrachten lessen waar zij wel voor bevoegd zijn (met name spellessen, dus lessen waar geen vakdidactische handelingen en materialen voor nodig zijn). Dit tot de uren van de vakleerkracht voldoende uitgebreid worden.				
	Wie is verantwoordelijk?	directie	Wie gaat het uitvoeren?		Verholpen	
	Kosten?		Hoeveel tijd?		Risico klasse	3
	Wanneer af?		Hoe evalueren?			

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
7.1.3.0	De in de school aanwezige rookwerende (tocht)deuren zijn niet zelfsluitend en worden niet gesloten gehouden (of de kleefmagneten, dranger of vloerveren worden niet ontkoppeld door middel van rookdetectie).	Singel niet Vest wel				
Activiteiten		Wanneer onderhoud- en renovatiewerkzaamheden in 2016 worden gestart wordt dit punt meegenomen.				
Wie is verantwoordelijk?		directie	Wie gaat het uitvoeren?		Verholpen	
Kosten?		nog onbekend	Hoeveel tijd?		Risico klasse	2
Wanneer af?		nog onbekend	Hoe evalueren?			

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
7.2.3.0	De volgende verbandtrommels zijn niet aanwezig: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tenminste één goedgevulde verbandtrommel op een voor iedereen bekende en goed bereikbare plaats (voorzien van sticker/bord);</li> <li>• verbandtrommels met eenvoudige inhoud in of nabij de praktijklokalen.</li> </ul>	De preventiemedewerker coördineert het beheer van de verbandtrommels				
Activiteiten		Driemaandelijks wordt de inhoud van de verbandtrommels gecontroleerd en zo nodig aangevuld of vervangen. Dit wordt in de jaarlijkse kwaliteitscyclus gepland				
Wie is verantwoordelijk?		preventiemedewerker	Wie gaat het uitvoeren?	Preventiemedewerker i.s.m. het OOP	Verholpen	X
Kosten?			Hoeveel tijd?		Risico klasse	2
Wanneer af?		per direct	Hoe evalueren?	kwaliteitscyclus veiligheid		

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
7.2.4.0	De inhoud van de verbandtrommels wordt niet jaarlijks gecontroleerd.	De preventiemedewerker coördineert het beheer van de verbandtrommels				
	Activiteiten	Driemaandelijks wordt de inhoud van de verbandtrommels gecontroleerd en zo nodig aangevuld of vervangen. Dit wordt in de jaarlijkse kwaliteitscyclus gepland.				
	Wie is verantwoordelijk?	preventiemedewerker	Wie gaat het uitvoeren?	Preventiemedewerker i.s.m. het OOP	Verholpen	X
	Kosten?	aanschaf verbandmiddelen	Hoeveel tijd?	45 min per 3 mnd	Risico klasse	2
	Wanneer af?	per direct	Hoe evalueren?	kwaliteitscyclus veiligheid		

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
7.2.9.0	Voorzover nodig, zijn medewerkers niet op de hoogte van specifieke gezondheidsaspecten van collega's (denk bijv. aan: allergieën, diabetes, epilepsie).	De preventiemedewerker brengt dit in kaart				
	Activiteiten	in kaart brengen door preventie medewerker, relevante gegevens beschikbaar voor BHVers en EHBOers				
	Wie is verantwoordelijk?	preventiemedewerker	Wie gaat het uitvoeren?	preventiemedewerker	Verholpen	
	Kosten?		Hoeveel tijd?		Risico klasse	3
	Wanneer af?	30-1-2016	Hoe evalueren?	jaarlijks update (kwaliteitscyclus)		

Info	Knelpunt	Opmerking			Foto	
7.2.13.0	Leerlingen, ouders en personeel van de school zijn niet op de hoogte van de afspraken bij mogelijke calamiteiten.	Ouders moeten nog informeren				
	Activiteiten	Ontruimingsplan communiceren met ouders; eenmaal actief opsturen, daarna beschikbaar op de site en verwijzing opnemen in schoolgids; uitvoering zodra nieuwe site beschikbaar is				
	Wie is verantwoordelijk?	directie	Wie gaat het uitvoeren?	directie	Verholpen	
	Kosten?	geen	Hoeveel tijd?		Risico klasse	3
	Wanneer af?	1-3-16	Hoe evalueren?	jaarlijks check via kwaliteitscyclus veiligheid		

Info	Knelpunt	Opmerking		Foto	
7.2.14.0	De effectiviteit van de bedrijfshulpverleningsorganisatie en het schoolnoodplan wordt niet regelmatig geëvalueerd.	Wordt opgenomen in de kwaliteitscyclus			
	Activiteiten	Jaarlijks overleg BHVers inplannen aan het begin van het schooljaar. BHV scholing 1x per 2 jaar			
	Wie is verantwoordelijk?	preventiemedewerker	Wie gaat het uitvoeren?	preventiemedewerker	Verholpen X
	Kosten?		Hoeveel tijd?		Risico klasse 1
	Wanneer af?		Hoe evalueren?	kwaliteitscyclus veiligheid	